



レポート閲覧と参照線表示について



◆ レポートの閲覧方法

- ① 「INDEX.HTM」をクリックします。
- ② 表示された Web ページ内の「レポート表示」をクリックすると、レポートが表示されます。




◆ ビューアの起動方法

- ① 「PORTABLEVIEWER.BAT」をクリックします。
- ② 使用条件が表示されるので、「同意する」をクリックすると、ビューアが起動します。





◆ 参照線の表示方法


① 左上のアイコンから、画面の分割表示方法を変更できます。





② 画像上で右クリックし、「スカウト」をクリック または 上部の「スカウトアイコン」をクリックすると、スカウト画像パレットが開きます。




③ 範囲線表示にチェックを入れます。




④ スカウト画像をクリックしたあと、選択画像割付をクリックすると、選択しているスカウト画像がパレット内に入ります。



⑤ 参照線は、「対象のみ表示」と「全表示」を選択することができます。



↑ 対象のみ表示



↑ 全表示